

# Kennzeichnung von Persönlichen Schutzausrüstungen gegen Stich und Schnitt

Von Dipl.-Ing. F.-G. Winkler

# CE-Kennzeichnung


Jede Persönliche Schutzausrüstung gegen Stich und Schnitt muss **geprüft und zertifiziert werden.**

Kennzeichnung:



Mit dieser Kennzeichnung erklärt der Hersteller die Übereinstimmung seines Produktes mit der europäischen PSA-Richtlinie


# Stechschutz-Handschuhe EN 1082 und Schnittschutz-Handschuhe EN 388



Weitere Infos in der Packung  
(z.B. *Einsatzgrenzen, Pflegehinweise...*)




**Stechschutz**, Größenkennzeichnung  
durch Farbcode




**Schnittschutz**,  
(Schutz gegen mechanische Risiken)  
Größenkennzeichnung durch Farbcode,  
der tlw. von dem der  
Stechschutzhandschuhe abweicht (!)


# Stechschutz-Kleidung EN ISO 13998



Weitere Infos  
in der Packung




Leistungsklasse 1 = Schnitenschutz



Leistungsklasse 2 = Stichschutz


Größen-  
Kennzeichnung



# Zum Schluss noch ein Hinweis...

Beachten Sie bei der Wahl Ihrer Einkaufspartner:

- Renomierte Firmen bieten **geprüfte (!) Qualität**
- Renomierte Firmen bieten **Service**  
wie z.B. Beratung, Entwicklung,  
Instandsetzung, Austausch ...



**Ihre Qualität und Ihr Image verlangt bei  
Mitarbeitern, Hygiene und Produkten „erste Wahl“.  
Warum sollten Sie bei PSA darauf verzichten?**