
BIA/BG-Symposium

Allgemeiner Staubgrenzwert

25./26. Februar 2002


Berufsgenossenschaftliche Akademie - BGA
Hennef/Sieg



Anwendung der Staubgrenzwerte beim Vorliegen spezieller Schadstoffe

Dipl.-Ing. G. Sonnenschein


Fachstelle "Gefährliche Arbeitsstoffe"
Verwaltungsgemeinschaft
Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft
und
Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft



Anwendung der Staubgrenzwerte beim Vorliegen spezieller Schadstoffe


TRGS 900 "Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz"

- 2.4 Anwendung und Geltungsbereich des allgemeinen Staubgrenzwertes
 - (2) Die Festlegung des allgemeinen Staubgrenzwertes in dieser TRGS ist sowohl
 - mit einer gesundheitlichen Schwelle begründet, wie auch
 - technisch begründet.




TRGS 900 Abs. 2.4

(3) Der allgemeine Staubgrenzwert wird als Schichtmittelwert festgelegt und ist anzuwenden für schwerlösliche bzw. unlösliche Stäube, die nicht anderweitig reguliert sind, oder für Mischstäube. Er darf nicht angewendet werden auf Stäube, bei denen erbgutverändernde, krebserzeugende, fibrogene, toxische oder allergisierende Wirkungen zu erwarten sind. Hier gilt der Grenzwert als allgemeine Obergrenze, zusätzlich sind aber die stoffspezifischen Luftgrenzwerte einzuhalten.




Anwendung der Staubgrenzwerte beim Vorliegen spezieller Schadstoffe

- Tätigkeit "Schweißen"
- Tätigkeit "Gießerei"
- BK-Nr. 4302 "Obstruktive Atemwegserkrankungen durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe"



Tätigkeit "Schweißen"


- 2.4 Anwendung und Geltungsbereich des allgemeinen Staubgrenzwertes
- (4) Der Grenzwert gilt nicht für lösliche Stäube, ultrafeine und grobdisperse Partikelfraktionen, für Lackaerosole⁽¹⁰⁾ und die Tätigkeit "Schweißen"⁽¹⁰⁾.
- (6) Bei Stäuben mit ultrafeinen Partikelanteilen und Schweißarbeiten gilt der allgemeine Staubgrenzwert als Obergrenze.
- (10) Für Lackaerosole und Schweißen ist eine separate Regelung in Vorbereitung. Für Schweißen gilt bis zum Vorliegen dieser Regelung die Nummer 2.4 Abs. 9 entsprechend.



Tätigkeit "Schweißen"

Einflussfaktoren:

- Schweißverfahren, -parameter, -positionen
- Werkstoffe (Basis/Elektrode, Oberflächen)
- räumliche Gegebenheiten



Tätigkeit "Schweißen"

Schadstoffe mit speziellen Luftgrenzwerten

gasförmig

- Kohlenmonoxid

- Blausäure
- Stickstoffoxide (nitrose Gase) Formaldehyd

- Ozon

- Toluylendiisocynat

- Phosgen

partikelförmig


- Aluminiumoxid

- Eisenoxid

- Kalium-, Natrium-
- und Titandioxid
- Manganoxid
- Fluoride
- Barium-Verbindungen

- Chrom(VI)-Verbindungen
- Nickeloxid
- Cadmiumoxid
- Berylliumoxid
- Cobaltoxid
- Thoriumdioxid

- Bleioxid
- Kupfer- und Zinkoxid
- Vanadiumpentoxid



Tätigkeit "Schweißen"

Schweißrauchemissionen bei den verschiedenen Schweißverfahren


WIG


MIG

LBH-Rutil


LBH-KB MAG

MAG-Fülldraht






Tätigkeit "Schweißen"



Fachstelle "Gefährliche Arbeitsstoffe"
Blatt: 10

Vereinigung der Metall-Berufsgenossenschaften


Tätigkeit "Schweißen"




Fachstelle "Gefährliche Arbeitsstoffe"
Blatt: 11

Vereinigung der Metall-Berufsgenossenschaften










Fachstelle "Gefährliche Arbeitsstoffe"




Tätigkeit "Schweißen"




Fachstelle "Gefährliche Arbeitsstoffe"





Fachstelle "Gefährliche Arbeitsstoffe"






Tätigkeit "Gießerei"

TRGS 900 Abs. 2.5 "Beispielhafte Liste von Stoffen, die unter den Geltungsbereich der allgemeinen Staubgrenzwerte fallen"

3 b) Die Erläuterung 24 wird wie folgt neu gefasst:

(24) Quarz (einschließlich Cristobalit und Tridymit) ist beim Menschen als silikoseerzeugender Stoff bekannt. Hierfür wird ein Luftgrenzwert von 0,15 mg/m³ (alveolengängige Fraktion) angegeben. Neben diesem Luftgrenzwert ist generell der allgemeine Staubgrenzwert einzuhalten.



Tätigkeit "Gießerei"


Schadstoffe mit speziellen Luftgrenzwerten (variiert stark je nach Art des Gusses und der Herstellungsverfahren)

gasförmig

- Kohlenmonoxid
- Stickstoffdioxid (nitrose Gase)
- Formaldehyd
- Phenol
- Triethylamin u. a.
- Benzol


partikelförmig

- Quarz (alveolengängig), Cristobalit
- Eisenoxid
- die unterschiedlichsten Metalle wie z. B.
 - Chrom/Chromat
 - Nickel/Nickeloxid
 - Mangan, Cobalt
 - Blei, Kupfer
- Benzo(a)pyren



Allgemeiner Staub-Grenzwert

A-Staubkonzentrationsentwicklung in Gießereien



Tätigkeit "Gießerei"

Beziehung Quarz/A-Staub (n= ca. 3000) (der Luftgrenzwert wird von % der Messergebnisse überschritten)

	Eisengießerei		Stahlgießerei	
	Quarz	A-Staub	Quarz	A-Staub
	0,15 mg/m ³	3 mg/m³	0,15 mg/m ³	3 mg/m³
Sandaufbereitung	5 %	5 %	0 %	40 %
Kernmacherei	0 %	2 %	2 %	8 %
Formerei	5 %	5 %	15 %	7 %
Schmelzerei	15 %	20 %	0 %	65 %
Gießbetrieb	0 %	5 %	0 %	12 %
Ausleeren	20 %	20 %	0 %	10 %
Strahlen	2 %	5 %	10 %	42 %
Putzerei	20 %	18 %	25 %	32 %


Fachstelle "Gefährliche Arbeitsstoffe"

Tätigkeit "Gießerei"

Empfehlung:

In Eisen- und Stahlgießereien können zur staubtechnischen Überwachung als Leitkomponenten die Luftgrenzwerte für den A- und E-Staub herangezogen werden.

(Bei einer möglicherweise zu erwartenden Einstufung von Quarzstaub als K1-Stoff muss diese Aussage zurückgenommen werden)




BK-Nr. 4302 "Obstruktive Atemwegserkrankungen durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe"

TRGS 901 "Begründungen und Erläuterungen zu Grenzwerten in der Luft am Arbeitsplatz"

Ifd. Nr. 96 "Allgemeiner Staubgrenzwert" (Stand: 9/2001)

Arbeitsmedizinische Erfahrungen

1. Biologische Wirkung von Staubpartikeln



BK-Nr. 4302 "Obstruktive Atemwegserkrankungen durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe"

1. Biologische Wirkung von Staubpartikeln

Die mit der Atemluft aufgenommenen Staubpartikel erreichen in Abhängigkeit von ihrem aerodynamischen Durchmesser unterschiedliche Abschnitte der Atemwege und werden dort deponiert. Während die in den Bronchien abgeschiedenen Partikel meist relativ rasch (Stunden) wieder mundwärts transportiert und durch Verschlucken bzw. Aushusten beseitigt werden, bleiben die in die Alveolen gelangten Partikel, sofern sie unlöslich sind, dort Monate bis Jahre liegen (Halbwertszeit bis zu 400 Tage).

Die Entzündung der unteren Atemwege nennt man Bronchitis. Die Entwicklungszeit der chronischen Bronchitis unter Staubeinfluss beträgt Jahre bis Jahrzehnte.


Vereinigung der

Metall-Berufsgenossenschaften

BK-Nr. 4302 "Obstruktive Atemwegserkrankungen durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe"

Noxen, die in Form von Gasen, Dämpfen, Stäuben oder Rauchen zu obstruktiven Erkrankungen nach BK-Nr. 4302 führen können: (Merkblatt zur BK-Nr. 4302)

- Formaldehyd, Phosgen, Ozon
- Isocyanate, Triethylamin u. a.
- Nitrose Gase, Schwefeldioxid



BK-Nr. 4302 "Obstruktive Atemwegserkrankungen durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe"

Arbeitstechnische Voraussetzungen für eine BK-Nr. 4302

- Noxen nach dem Merkblatt
- hohe Staubkonzentrationen als Kofaktor! (Hinweis für den medizinischen Gutachter)

