

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis durch die Firma AustriAlpin für COBRA®-Schnallen!

Die Firma AustriAlpin Vertriebs GmbH hat auf Ihrer Homepage (<http://www.austriAlpin.at>) einen Sicherheitshinweis für COBRA®-Schnallen veröffentlicht. Betroffen sein können alle Versionen und Größen der COBRA®-Schnallen.

So können bei COBRA®-Schnallen weibliche Teile vorhanden sein, deren Nieten nicht verpresst sind. Durch die nicht verpressten Nieten können sich die Clips lösen. Die patentierten Steckschlösser verwenden viele Hersteller in ihren Produkten, wie z. B. Auffanggurte oder Rettungstragen. Die Firma bittet alle ihre Kunden und Endbenutzer, bei den Schnallen eine Sichtprüfung durchzuführen. Eine genaue Anleitung zur Sichtprüfung finden Sie hier:

<http://www.austriAlpin.at/Produkte/news/Safety-Notice.aspx>

Sollten Sie feststellen, dass eine Schnalle NICHT korrekt genietet ist, stoppen Sie die Nutzung des Produktes umgehend!